

CLEAN – LT8062

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK:

1. Vegye ki az egyik vödröt a másikból.
2. Rögzítse a vödröket egymáshoz a reteszek segítségével.
3. Csavarja össze a rúd három csatlakozó menetes csatlakozóelemét, majd a csavarja rá a felmosólemezt és a felmosófejet az óramutató járásával megegyező irányba.
4. Centrifugális felmosás - töltse meg a vödröt vízzel, de ne lépje túl a „Max" szintet. Ellenőrizze, hogy a felmosó rúd „OFF" állásban van, és helyezze a felmosófejet a vizes vödörbe a felmosófej végével. Tartsa a rudat merőlegesen a vödörre. Óvatosan nyomja fel és le a fogantyút a felmosófej centrifugális forgatásához.
5. Centrifugális szárítás - helyezze a felmosofejet a centrifugális szárító kosárba a felmosófej végével úgy, hogy az összes szál beférjen a kosárba. Tartsa a nyelet merőlegesen a vödörre, hogy a felső tárcsa simán el tudjon fordulni. Óvatosan nyomja lefelé a nyelet a szárítókosár centrifugális forgatásához. A centrifugális erő a felmosófejet a szükséges nedvességi szintre facsarja ki.
6. Feltörléskor a rúdon lévő reteszek „ON" állásban kell lennie.





1. Takarítson meg helyet a háztartásában a forgó felmosófej összecsukásával



2. Tisztítószer adagoló



3. Vízleeresztő dugó a vödör oldalán



4. A vödör két része könnyen szétválasztható (tiszta és szennyezett víz)

TULAJDONSÁGOK:

A puha és nedvszívó mikroszálas felmosófej biztonságosan használható minden típusú padló, üveg és ablak, bútor, autó és sok más felület tisztítására.





Výrobce/Manufacturer: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

www.lamart.cz